

Dichtsatz 610097

Hitachi Ø085 Ø120



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR085.00x100.00x 9.00
Stützring	SR085.00x100.00x 3.00
Schockdichtung	NR085.00x100.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O115.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR115.00x120.00x 1.30
Kolbendichtung	GK120.00x 99.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	FR120.00x114.00x 3.00
Führungselement Kolben	FR120.00x115.00x 8.00 WR FR120.00x112.00x 8.00 WR LBB085.00x 90.00x30.00
Diverse	Endlagedämpfung Ø75mm

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik