

Dichsatz 610113

Hitachi Ø115 Ø170



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A115.00x131.00x 9/12 AS-DKB
Nutring	NR115.00x135.00x12.00
Stützring	SR115.00x135.00x 3.00
Schockdichtung	GS115.00x130.10x 6.30 GS-1
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O159.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR160.00x170.00x 1.80
Kolbendichtung	GK170.00x149.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik