

Dichtsatz 610117

Hitachi Ø140 Ø200



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A140.00x160.00x10/14 AS-DKB
Nutring	NR140.00x160.00x12.00
Stützring	SR140.00x160.00x 3.00
Schockdichtung	GS140.00x155.10x 6.30 GS-1
Führungselement Stange	FR140.00x145.00x20.00 PTFE2
O-Ring Stangenführung	O189.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR190.00x200.00x 2.80
Kolbendichtung	GK200.00x179.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR200.00x194.00x19.20 HGW FR200.00x192.00x 9.70 PTFE2
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik