

Dichsatz 610706

Komatsu Ø045 Ø075



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A045.00x 57.00x 7/10 AS-DKB	A040.00x 50.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR045.00x 55.00x 7.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O075.00x 3.00 90Shore	O070.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR075.00x 80.00x 1.25	
Kolbendichtung	K075.00x 60.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben	17.04x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR075.00x 70.00x10.00 WR	
Diverse	O009.25x 1.78 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik