

# Dichsatz 610711

Komatsu Ø050 Ø075



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 62.00x 7/10 AS-DKB	A045.00x 55.00x 4.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR050.00x 63.00x10.00	
<b>Stützring</b>	SR050.00x 63.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O075.00x 3.00 90Shore	O070.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR075.00x 80.00x 1.20	
<b>Kolbendichtung</b>	K075.00x 60.00x11.00 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>	O012.42x 1.78 90Shore	
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR075.00x 70.00x10.00 WR	
<b>Diverse</b>	A045.00x 55.00x 6.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik