

Dichsatz 610714

Komatsu Ø050 Ø085



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x65.00x 7.50 AS-HDW	
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00	
Stützring	SR050.00x 65.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O075.57x 5.34 70Shore	O085.32x 3.53 70Shore
Stützring	SR075.57x 5.34 SPR	
Kolbendichtung	K085.00x 70.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR085.00x 79.00x12.60 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik