

Dichsatz 610731

Komatsu Ø060 Ø120



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 75.00x 7.50 AS-HDW	
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00	
Stützring	SR060.00x 75.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O120.20x 3.53 90Shore	O110.50x 5.34 90Shore
Stützring	SR110.50x 5.34 SPR	
Kolbendichtung	K120.00x105.00x12.50 I-Q	
O-Ring Kolben	O042.86x 3.53 70Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR120.00x115.00x 9.50 HGW	
Diverse	VD014.80x 23.86x 2.00	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik