

Dichtsatz 610741

Komatsu Ø075 Ø110



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A075.00x 89.00x 8/11 AS	A070.00x 85.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	N075.00x 88.00x10.00	
Stützring	SR075.00x 88.00x 3.00	
Schockdichtung	GS075.00x 90.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O104.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore
Stützring	SR105.00x115.00x 2.00	
Kolbendichtung	K110.00x 95.00x12.50 I-Q	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR110.00x101.00x12.50 WR	
Diverse	O024.99x 3.53 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik