

Dichtsatz 610751

Komatsu Ø085 Ø120



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	N085.00x100.00x10.00
Stützring	SR085.00x100.00x 3.00
Schockdichtung	NR085.00x100.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.90
Kolbendichtung	K120.00x105.00x12.50 I-Q
O-Ring Kolben	O029.75x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR120.00x111.00x15.00 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik