

Dichsatz 610767

Komatsu Ø095 Ø135



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A095.00x109.00x 8/11 AS	A080.00x 95.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR095.00x110.00x10.00	
Stützring	SR095.00x110.00x 3.00	
Schockdichtung	GS095.00x110.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O129.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.90	
Kolbendichtung	K135.00x112.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O034.52x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR135.00x125.00x15.00 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik