

Dichsatz 610768

Komatsu Ø095 Ø135



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A095.00x109.00x 8/11 AS-DKB A080.00x 95.00x 4.00 AS-HDW		
Nutring	NR095.00x110.00x10.00		
Stützring	SR095.00x110.00x 3.00		
Schockdichtung	NR095.00x110.10x 6.30		
Führungselement Stange			
O-Ring Stangenführung	O124.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR125.00x135.00x 1.90		
Kolbendichtung	K135.00x112.00x16.00 I-Q		
O-Ring Kolben	O084.10x 5.70 90Shore		
Stützring	SR085.00x 95.00x 1.90		
Führungselement Kolben	FR135.00x125.00x15.00 WR		
Diverse	O017.04x 3.53 70Shore		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik