

Dichtsatz 610784

Komatsu Ø110 Ø160



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x126.00x 9/12 AS-DKB	A100.00x115.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR110.00x130.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung	GS110.00x125.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O154.10x 5.7090Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR155.00x165.00x 1.90	
Kolbendichtung	K160.00x137.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O090.00x 3.00 90Shore	
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.25	
Führungselement Kolben	FR160.00x148.00x20.00 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik