

Dichtsatz 610786

Komatsu Ø110 Ø160



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x126.00x 9/12 AS-DKB A100.00x115.00x 4.00 AS-HDW		
Nutring	N110.00x130.00x10.00		
Stützring	SR110.00x130.00x 3.00		
Schockdichtung	NR110.00x125.10x 6.30		
Führungselement Stange			
O-Ring Stangenführung	O149.10x 5.70 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore	O017.04x 3.53 90Shore
Stützring	SR150.00x160.00x 1.90		
Kolbendichtung	K160.00x137.00x16.00 I-Q		
O-Ring Kolben	O099.10x 5.70 90Shore		
Stützring	SR100.00x110.00x 1.90		
Führungselement Kolben	FR160.00x148.00x15.00 WR		
Diverse			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik