

Dichtsatz 610788

Komatsu Ø110 Ø200



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x126.00x 9/12 AS-DKB
Nutring	NR110.00x130.00x10.00
Stützring	SR110.00x130.00x 3.00
Schockdichtung	NR110.00x125.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O189.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR190.00x200.00x 1.90
Kolbendichtung	K200.00x177.00x16.00 I-Q
O-Ring Kolben	O085.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR085.00x 90.00x 1.25
Führungselement Kolben	FR200.00x192.00x22.00 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik